

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール管理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和2年11月27日

リコール届出番号	外-3129	リコール開始日	準備でき次第開始
届出者の氏名又は名称	ストリートスクーター・ジャパン株式会社 代表取締役社長 白木 秀司	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ストリートスクーター有限公司 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0800-808-0780 ホームページ：https://www.streetscooter.com/ja/recall/	
不具合の部位(部品名)	駆動用電動機(固定サブフレーム取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	駆動用電動機固定サブフレームにおいて、メインフレームに固定するボルトの締付トルク設定が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行振動により当該ボルトが緩み、異音が発生して、そのまま使用を続けると、最悪の場合、電動機が脱落し走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定サブフレーム取付ボルトを新品に交換し、適切なトルクで締めなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社HPにリコール実施内容を掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ストリートスクーター	ZAB-D17SMG180	「ストリートスクーターD17」	WS5D17BCAKA800044～WS5D17BCAKA800528 令和元年11月11日～令和2年5月15日	361台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月11日～令和2年5月15日	(計361台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注意: 不具合発生箇所 は交換する部品を示す。

不具合の内容

駆動用電動機固定サブフレームにおいて、メインフレームに固定するボルトの締付トルク設定が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行振動により当該ボルトが緩み、異音が発生して、そのまま使用を続けると、最悪の場合、電動機が脱落し走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、固定サブフレーム取付ボルトを新品に交換し、適切なトルクで締めなおす。

識別

助手席側ドアのドアヒンジボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。